< Anleitung >

1. Betroffene Modelle: SPF-**75H**, SPF-**85H**, SPF-**86H**, SPF-**85P**, SPF-**86P**, SPF-**105P**

2. Problem: Beim Installieren der Software Frame Manager Version 1.08 (für Windows XP) für digitale Photo-Frames erscheint eine Viruswarnung.
Diese wird durch den Wurm-Virus "W32.Sality.AE" verursacht.



3. Lösung: Entfernen Sie den Wurm-Virus W32.Sality.AE mithilfe eines aktuellen Antivirus-Programms.

Beispiel: Norton Internet Security 2009, NOD 32 etc.

Zuletzt deinstallieren Sie bitte die letzte Frame Manager-Version und installieren Sie die neue Version 1.082.

1) Der Wurm-Virus wird von fast allen aktuellen Antivirus-Programmen erkannt und entfernt. Beispiel: Sie können den Wurm-Virus W32.Sality.AE mithilfe der neuesten Version von Norton Internet Security 2009 (auch Test- oder Freeware-Version) entfernen.




UK / Ireland Store
Norton Internet Security 2009
Norton
from symantec
Go Ahead. You've Got Norton™.
START DOWNLOAD
Thank you for your interest in Norton™ Internet Security 2009.
You can access the download here. Download
Please note: By confirming your email address and downloading this file, you are signing up to receive periodic follow-up emails from us.
Any emails we send you will contain unsubscribe information, and you may opt-out of future emails at any time.
Yours sincerely

2) **Die Software Frame Manager Version 1.082 kann auch von der Samsung-Website www.samsung.com heruntergeladen werden. Falls nicht automatisch die deutsche Website aufgerufen wird, klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts, um die lokale Website auszuwählen.**





Support → Download-Center → Suche nach Typenbezeichnung → Eingabe der Modellbezeichnung (Beispiel: SPF-85H) → Anklicken des Produktes → Software → herunterladen



3) Deinstallieren Sie die Software-Version 1.08, und starten Sie den PC neu.

: Start → Systemsteuerung → Software hinzufügen/entfernen



4) Installieren Sie die neue Version 1.082 und starten Sie den PC neu. Damit ist das Problem vollständig behoben.